

# 7KT1 0 Voltmetri e amperometri analogici



7KT1 0  
500 V c.a. - 25 A c.a., 40 A c.a. e 60 A c.a.





## Caratteristiche

- Scale di lettura ad ampia superficie.
- Per sovraccarico permanente fino al 20%.

## Impiego

- Per la misurazione di tensione e corrente, per controllare le correnti in ingresso e in uscita degli utilizzatori.
- Sono idonei per il collegamento diretto in reti monofase o tramite un commutatore di misura in reti trifasi.
- Per l'amperometro con inserzione a trasformatore possono essere utilizzate, a seconda del trasformatore, scale intercambiabili da 60, 150 e 400 A c.a.

## Dati di scelta e ordinazione

	$U_{mis}$ V c.a.	$I_{mis}$ A c.a.	U.M.	Numero di ordinazione
 <p><b>Voltmetro analogico</b></p> 	500		4	7KT1 000
<p><b>Amperometri analogici per inserzione diretta</b></p> 		25 40 60	4	7KT1 010 7KT1 011 7KT1 012
<p><b>Amperometro analogico per inserzione a trasformatore</b> con scala da 0 fino a 150 A c.a. e scale intercambiabili da 60/5 A c.a. e 400/5 A c.a.</p> 		0 fino a 150/5	4	7KT1 020

